

湯の華について

浴槽に沈殿している固形物について、お問合せが多いので、ご説明させていただきます。

下記写真のような固形物は、**湯の華のような物**になります。厳密には、温泉と一緒に噴出する天然ガスが空気と触れて結晶化したものです(湯の華は温泉成分自体が結晶化したもの)。

2024年に設備会社で調査、洗浄作業を行った際に分析しております。

「垢」「配管の汚れ」ではございません。また、温泉成分には影響ございませんのでご安心ください。

この現象は数年前からになりますが、原因としましては、近年温泉の湧出量が減少しており、汲み上げパイプ中に隙間ができる事。それに伴い、ガスが多くパイプを通り、かつ、空気と触れやすくなったためと推察されます。



奈良田温泉

女帝の湯